



1. Üldist

Kogu ettevõttes valmistatud valmistoodang tuleb pakkida ja ladustada nii, et oleks välistatud nende rikkumine või purunemine nende käsitlemisel, ladustamisel ja transpordil.

2. Pakkimine

Pakitavad detailid peavad olema puhastatud tolmust, jne jääkidest.

Pakendamisel peab pakkija visuaalselt kontrollima detailide kvaliteeti. Detailidel ei tohi olla kriimustusi, rebendeid, lahtist pinna- ja servakatet jms. Kahtluse korral detaili kvaliteedis tuleb kutsuda tootmisjuht, kes otsustab kvaliteedi ja edasiste tegevuste üle.

Valmistoodang kiletatakse 5 laua kaupa, "puhas" pind vastakuti ning asetatakse aluspuudele.

2.1 Komplekteerimine ladustamiseks ja veoks alustele

Tooted peab olema ladustatud aluspuudele.

Pakkeliindile tuleb nurkade alla panna jäigast puidust tükid.

Alused tuleb transpordivahendis paigutada nii, et oleks välditud nende ümberpaiskumine või liikumine transpordi ajal.

3. Väljastatava kauba markeerimine

3.1 Etikett

Pakendil peab olema vähemalt ühes küljes juhataja poolt täidetud:

1. Saatja nimetus ja kontaktid
2. Saaja nimetus ja kontaktid
3. Paki sisu iseloomustavad näitajad (toote nimetus)
4. paki nr/ ja pakkeühikute arv kokku

4. Kauba säilitamine

Pakitud kaupa ei tohi ladustada ega säilitada niisketes tingimustes (niiskus üle 70%) ega otseselt veega (vihmaga) kokkupuute tingimustes.

5. Kauba transportimine

Kauba transportimiseks võib kasutada vihma eest kaitstud veokeid või teisi ilmastikukindlaid transpordi vahendeid. Kaup peab olema transpordivahendile ladustatud nii, et oleks välistatud kauba vigastused. Kaup ei tohi transportimise ajal liikuda. Kauba laadimine, transportimine, vaheladustamine ja vahelaadimine peab olema teostatud selliselt, et ei vigastata pakendit.